

Российская Федерация
Управления по образованию и науке
администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №29
города Сочи
имени Героя Советского Союза
Нагуляна Мартироса Карапетовича
354394 г. Сочи ул. Светогорская
тел\факс (8622) 411-455
E-mail: school29@edu.sochi.ru
Дата 02.08.2022 № 254

Заместителю главного государственного
инспектора г. Сочи
по пожарному надзору
Папазяну Ашоту Анушевановичу

ОТЧЕТ

об устранении замечаний, указанных в предписании
№167/1 от 10.11.2021

10.11.2021 года в МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. была проведена плановая проверка Устиновым Русланом Робертовичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Адлерского района г.Сочи отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Сочи управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. По результатам проверки были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и вынесено предписание об их устранении. В предписании к устранению было выделено 54 пункта. Администрация МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. выполнила из них 51 пункт за счет спонсорских средств.

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».	Выполнено
2	Инструкция о мерах пожарной безопасности составлена не в отношении каждого здания, сооружения расположенного на объекте.	Выполнено
3	В инструкции о мерах пожарной безопасности не	Выполнено

	отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	
4	На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Выполнено
5	В зданиях с пребыванием 50 человек и более не разработаны планы эвакуации людей при пожаре.	Выполнено
6	Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, осуществляются без учета инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	Выполнено
7	На объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	Выполнено
8	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Выполнено
9	Допущено использование помещений котельной для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	Выполнено
10	Перед началом отопительного сезона не организовано проведение проверки (ремонта) котельной.	Выполнено
11	Перед началом отопительного сезона, не произведена очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи.	Выполнено
12	Лицо, эксплуатирующее котельную, не прошло специальное обучение и не имеет соответствующую квалификацию.	Выполнено
13	Дымовая труба котельной не оборудована искрогасителем.	Было направлено письмо от 14.03.2022 №27 о выделении денежных средств на имя О.Н. Медведевой. Выполнение запланирован о на 2023

		финансовый год.
14	При хранении угля допущено засыпание проезда твердым топливом.	Выполнено
15	На объекте не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Выполнено частично: 1. Составлен протокол испытания пожарной лестницы; 2. По ограждению крыши было направлено письмо от 14.03.2022 №27 о выделении денежных средств на имя О.Н. Медведевой. Выполнение запланировано на 2023 финансовый год.
16	На объекте не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности.	Выполнено
17	В помещении котельной допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.	Выполнено
18	Не произведено категорирование помещений котельной по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определены классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ- 123 с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещений с наружной стороны.	Выполнено
19	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Выполнено
20	Не обеспечена исправность	Выполнено

	противопожарного водопровода (на выходных патрубках пожарного резервуара отсутствуют рычаги для открывания, предусмотренные конструкцией производителя).	
21	На объекте не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	Выполнено
22	Допущено использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары.	Выполнено
23	Допущено использование подвальных помещений начальной школы для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	Выполнено
24	В помещении столярной мастерской допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.	Выполнено
25	В помещении столярной мастерской допущено пользование электроустановочных изделий с Повреждениями.	Выполнено
26	В помещении столярной мастерской допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	Выполнено
27	В помещении столярной мастерской допущено размещение (складирование) ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих веществ и материалов.	Выполнено
28	В помещении столярной мастерской допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию.	Выполнено
29	В пристройке помещения столярной мастерской хранятся вещества и материалы без учета их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).	Выполнено
30	В коридоре начальной школы у двери эвакуационного выхода допущено размещение мебели, оборудования и других предметов на пути эвакуации.	Выполнено
31	В коридоре начальной школы сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов.	Выполнено
32	Запорно-пусковое устройство огнетушителя №7 расположенного в коридоре начальной школы не опломбировано	Выполнено
33	На дверях лестничных клеток не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания	Выполнено
34	Допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в	Выполнено

	открытом положении, а также снятие их		
35	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.		Выполнено
36	На объекте не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации		Выполнено
37	Дверь лестничной клетки, расположенная на первом этаже, ведущая в вестибюль (помещение по тех. паспорту № 54), открывается не по направлению выхода из здания.		Выполнено
38	Не все огнетушители, установленные на объекте, имеют порядковые номера.		Выполнено
39	В кабинете врача рядом (помещение по тех. паспорту №62) допущено размещение мебели и прочих предметов, в результате которого ограничивается доступ к огнетушителю.		Выполнено
40	На объекте допущено использование электрических чайников (кофеварок), не имеющих устройств тепловой защиты.		Выполнено
41	Дверь второго эвакуационного выхода из помещения обеденного зала (по тех. паспорту №22) открывается не по направлению выхода из здания.		Выполнено
42	В помещении обеденного зала (по тех. паспорту № 22) у двери второго эвакуационного выхода допущено размещение мебели (стол, стулья).		Выполнено
43	В помещении столовой допущено размещение оборудования и прочих предметов, в результате которого ограничивается доступ к огнетушителям.		Выполнено
44	На объекте не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.		Выполнено
45	Над вторым эвакуационным выходом из помещения приготовления пищи не установлено световое табло «Выход».		Выполнено
46	На первом этаже школы в электрощитовой (по тех. паспорту Лит. «В» помещение №9) допущено размещение (складирование) горючих веществ и материалов		Выполнено
47	Не произведено категорирование помещения электрощитовой по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же не определены классы зоны в соответствии с главами 5, 7и 8 ФЗ-123 с обозначением		Выполнено

	его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны		
48	На третьем этаже школы (по тех. паспорту Лит. «В» помещение №81) допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.		Выполнено
49	На третьем этаже школы (по тех. паспорту Лит. «В» помещение №69) допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.		Выполнено
50	Над эвакуационным выходом из библиотеки на лестничную клетку не установлено световое табло «Выход».	помещения	Выполнено
51	На третьем этаже школы в помещениях библиотеки допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.		Выполнено
52	На третьем этаже школы в помещении библиотеки (по тех. паспорту Лит. «В» помещение №95) допущено размещение ближе 1 метра от электрщита горючих веществ и материалов (стеллажи с книгами).		Выполнено
53	На дверях чердачных помещений, технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей информация о месте хранения ключей.		Выполнено
54	На первом этаже в коридоре школы допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажного коридора (по тех. паспорту Лит. «В» помещение №6, №31), фойе (по тех. паспорту Лит. «В» помещение №6), препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации		Было направлено письмо от 14.03.2022 №27 о выделении денежных средств на имя О.Н. Медведевой. Выполнение запланирован о на 2023 финансовый год.

Директор МОБУ СОШ №29
им. Героя Советского Союза
Нагуляна М.К.



Ц.А. Николаева